



# CLIMATS EXTRÊMES®

## PEINTURE FER



- Directe sur rouille.
- Stoppe la corrosion.
- Idéale rénovation : directe sur métaux rouillés ou peints.
- Tendu parfait sans coulures.
- Garantie 10 ans.

Formats :  
0,25L – 0,5L – 1,5L  
Aspects :  
Mat-Brillant

### TECHNOLOGIE EXCLUSIVE RÉSINE POLYSILOXANE



La résine renforce l'effet déperlant et donc la fonction d'imperméabilité de la peinture

UNE PROTECTION ENCORE PLUS ÉTANCHE  
POUR UNE MEILLEURE  
PRÉSERVATION DU FER CONTRE LA ROUILLE



## NUANCIER

BLANC RAL 9016	SABLE RAL 1015	TAUPE	BRUN HAVANE	ROUGE OMBRÉ	ROUGE BASQUE RAL 3004	ANTHRACITE RAL 7016	NOIR RAL 9005	BLEU NUIT RAL 5004	BLEU HOGGAR RAL 5003	BLEU BRETAGNE RAL 5010	VERT OMORIKA RAL 6009	VERT BASQUE RAL 6005	GARRIGUE	GRIS CENDRE	GRIS GALET RAL 7045
B	B	B	B	B-M	B	B-M	B-M	B-M	B	B	B-M	B	B	B	B

# CLIMATS EXTRÊMES® FER

IDÉALE RÉNOVATION : DIRECTE SUR MÉTAUX ROUILLÉS OU PEINTS



**Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :**

- parce qu'il s'agit de LA solution technique **LA PLUS PERFORMANTE, LA PLUS DURABLE** pour être tranquille plus longtemps.
- parce qu'elle m'apporte un résultat **ESTHETIQUE SANS COMPROMIS**.
- parce qu'elle dispose d'un nuancier **INTEMPOREL** avec des teintes actuelles qui durent.
- parce que la transversalité **DES TEINTES** entre les peintures **Climats Extrêmes V33** me permet de coordonner les couleurs même avec des peintures spécialisées.



Fabricant de qualité de vie



## • DESTINATIONS

- Métaux ferreux et alliages (fonte, acier...) soumis à des conditions climatiques très rudes : ferronneries de bord de mer, de montagne ou exposées en plein sud...
- Supports extérieurs : volets, garde-corps, portails, grilles, barrières, ferronneries...

## • ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

Préparation indispensable avant mise en peinture : toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

**MÉTAUX BRUTS :**

- neufs : dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
- rouillés : éliminer les parties rouillées à la brosse métallique.
- métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre) : appliquer le Shampooing Actif Tous Métaux V33 puis le Primaire d'Adhérence Métaux & Plastiques V33.

**MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :**

- peinture en bon état : poncer légèrement et dépeindre.
- peinture abîmée : brosser les traces de rouille et enlever les restes de peinture avec le Décapant Fer V33 puis dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

## • ÉTAPE 2 - APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.

Remuer la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser. Appliquer sur un support propre et bien préparé en 2 couches.

Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laisser sécher 24 heures et poncer légèrement entre chaque couche.